

Segnalazione urgente criticità lungo il Torrente Sant'Elia – Sicurezza stradale, manutenzione dell'alveo, rischio idraulico e presunti sversamenti fognari

Spett.le Settore Manutenzione Urbana del Comune di Reggio Calabria

e, per opportuna conoscenza,

- Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria;
- Protezione Civile Comunale;
- Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- ARPACAL – Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria;
- ASP di Reggio Calabria.

Il sottoscritto **Ing. Raffaele Ferraro**, in qualità di Presidente del **Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello**, intende segnalare una situazione di grave criticità che interessa il **Torrente Sant'Elia** e la relativa viabilità adiacente, con evidenti profili di rischio sotto il profilo della sicurezza stradale, della prevenzione idraulica, della tutela ambientale e dell'igiene pubblica.

Il Comitato interviene nella presente circostanza facendosi portavoce delle numerose segnalazioni ricevute da cittadini residenti e frequentatori della zona, che da tempo denunciano il progressivo aggravarsi delle criticità descritte nella presente comunicazione e sollecitano l'adozione di interventi urgenti da parte degli Enti competenti.

Le problematiche di seguito illustrate, se non affrontate con tempestività, rischiano di aggravarsi ulteriormente con l'approssimarsi della stagione autunnale e dei fenomeni meteorologici intensi che frequentemente interessano il territorio comunale.

1. Assenza e incompletezza dei parapetti di protezione

Lungo la strada che costeggia il Torrente Sant'Elia sono presenti diversi tratti in cui il parapetto/muretto di protezione risulta assente o incompleto. Tale condizione rappresenta un serio pericolo per gli automobilisti, soprattutto nelle ore serali e notturne, poiché la contestuale assenza di illuminazione pubblica non consente di individuare chiaramente il limite della carreggiata. Il rischio concreto è quello di vedere una ruota del veicolo uscire dalla sede stradale (cosa già successa), con possibili conseguenze quali:

- urto contro le strutture esistenti;
- perdita di controllo del mezzo;
- caduta all'interno dell'alveo del torrente nei tratti privi di protezione.

Si tratta di una situazione che richiede un intervento urgente di completamento e messa in sicurezza delle barriere stradali.

2. Stato di completo abbandono del letto del torrente

Si segnala inoltre il grave stato di incuria in cui versa il Torrente Sant'Elia. L'alveo risulta ampiamente invaso da canneto, vegetazione spontanea e altra vegetazione infestante che stanno progressivamente riducendo la sezione utile di deflusso delle acque.

Tale situazione appare particolarmente preoccupante in vista delle future precipitazioni che potrebbero interessare il territorio, aumentando il rischio di rallentamento del deflusso delle acque e di possibili criticità idrauliche.

La vegetazione presente, inoltre, raggiunge in diversi punti il margine della sede stradale, occultando il bordo della carreggiata e aggravando ulteriormente i rischi per la circolazione veicolare. In alcune zone risulta particolarmente difficile individuare il confine tra strada e alveo del torrente, soprattutto nelle ore notturne.

3. Presunto sversamento di reflui fognari nel torrente

Particolarmente grave appare infine la presenza di scarichi che sembrano riconducibili a reflui fognari all'interno del Torrente Sant'Elia. Tale situazione, qualora confermata dagli enti competenti, rappresenterebbe una criticità di natura ambientale e sanitaria che necessita di immediate verifiche tecniche volte ad individuare l'origine degli scarichi e ad eliminare eventuali situazioni di irregolarità. La presenza di reflui nel corso d'acqua determina infatti degrado ambientale, diffusione di cattivi odori, potenziali rischi igienico-sanitari e ulteriore compromissione dell'ecosistema del torrente.

Richieste

Alla luce di quanto esposto, si chiede con urgenza:

1. un sopralluogo tecnico degli uffici competenti;
2. il completamento e il ripristino dei parapetti e delle protezioni stradali mancanti;
3. la pulizia straordinaria del letto del Torrente Sant'Elia con rimozione del canneto e della vegetazione infestante;
4. la verifica dello stato idraulico dell'alveo;
5. l'accertamento dell'origine degli scarichi presenti nel torrente e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
6. un riscontro scritto circa gli interventi che si intendono programmare e le relative tempistiche.

La presente comunicazione viene trasmessa, per opportuna conoscenza, anche agli Enti indicati in indirizzo, atteso che le criticità segnalate coinvolgono aspetti riconducibili alla sicurezza della circolazione stradale, alla manutenzione del territorio, alla prevenzione del rischio idraulico, alla tutela ambientale e alla salvaguardia della salute pubblica.

Si confida pertanto in un tempestivo intervento volto a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza e decoro dell'area interessata.

Distinti saluti.

Ing. Raffaele Ferraro

Presidente

Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello

Allegato:

- Documentazione fotografica/video delle criticità segnalate.



Comitato di Quartiere di Ravagnese - S. Elia - Saracinello

comitatorav@gmail.com

C/da Livari Sup. 42/Q, 89134 - Reggio Calabria

IMG_20260611_103051.jpg



IMG_20260611_103046.jpg



IMG_20260611_103056.jpg

